




De la sidérurgie et de la science
métallurgique à/c 1973


Un peu d'histoire

Courbe de la production mondiale d'acier




Répartition

Production
d'acier :
Total 1,5
milliards
de tonnes



■ Europe (y.c. CIS) ■ North America ■ Latin America ■ Africa ■ Asia ■ Oceania

Population
: Total 7,2
milliards
d'habitants



■ Europe (y.c. CIS) ■ North America ■ Latin America ■ Africa ■ Asia ■ Oceania

Une production encore assez inégalement répartie. La place de l'Asie (de la Chine, surtout: 47% en 2012!) est impressionnante. L'inde, l'Indonésie, l'Afrique surtout, massivement sous-représentée.

Prospective?

Kg/ hab

Production d'acier par habitant en fonction du

PIB par habitant

Ukraine, Russie,
Chine, Turquie

1000,00

900,00

800,00

700,00

600,00

500,00

400,00

300,00

200,00

100,00

0,00

Japon, Corée,
Taiwan

Autriche, Finlande,
Belgique , Suède

Nous

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000


70000

80000

\$/hab

La prospective est un art difficile, surtout quand ça concerne l'avenir!

Prospective?




* 2009 prices converted at 2005 PPP exchange rates; 5 year-moving-averages; US iron production intensity prior to 1897; Japan steel production is by fiscal year prior to 1980

Sources: Conference Board Total Economy Database (January 2010); IMF; Japan Iron and Steel Federation; Johnston and Williamson (2010); Maddison (2009); RBA; US Bureau of Mines; US Geological Survey; World Steel Association (worldsteel)

Prospective?

Ira-t-on vers 2,7 milliards de tonnes?

- Pas de contrainte réelle sur la disponibilité du minerai de fer mais des problèmes de qualitéet de prix!
- Pas de problème de disponibilité d'énergie mais des problèmes de qualité du charbon et de prix!



La période actuelle ressemble donc à 1973

- Avec quelques différences, toutefois...
 - ✓ La mondialisation a beaucoup évolué. Les grands groupes sont moins « nationaux », l'économie est beaucoup plus ouverte, avec des produits qui voyagent....bien que les états jouent encore un grand rôle.
 - ✓ Les aspects environnement n'avaient pas du tout la même priorité....
- Néanmoins, il est bon de relire l'évolution pendant cette période.
 - ✓ La crise a été profonde, sans doute moins bien maîtrisée que celle-ci.
 - ✓ Les produits longs ont plus souffert que les produits plats car plus liés à la période d'équipement du pays.
 - ✓ La recherche de la qualité et de produits plus adaptés aux besoins a remplacé la recherche de la productivité dans la période antérieure.
- C'est sur ce dernier point que je voudrais insister.

- Deux marchés principaux ont finalement « tiré » la qualité et l'innovation, tout en ayant un volume suffisant:
 - ✓ l'automobile
 - ✓ la production et le transport du pétrole et du gaz.
- Pour illustrer le propos, je me centre sur l'automobile


Il y a des demandes techniques importantes de ce secteur depuis 1973 à nos jours. La sidérurgie a tenté d'y répondre avec des problématiques techniques et scientifiques très pointues

Tout en restant: pas cher! Pas cher! Pas cher!

La résistance à la corrosion

Vers la fin des années 60, une voiture, ça rouille.... Un travail très important: Galvanisation + Phosphatation + Peinture.


- Des investissements très importants et très automatisés
- Une face ou deux faces? -→ deux faces mais pas forcément exactement les mêmes
- Des difficultés



La résistance à la corrosion: Des difficultés

Un acier galvanisé, ça se soude mal... → NSC développe le « galvanealled » ou GA. Une alliation Fer + Zn... Cependant, ce genre de revêtement est assez fragile si les bonnes phases intermétalliques n'y sont pas.


Diagramme d'équilibre Zn-Al-Fe à 465°C



La résistance à la corrosion: Des difficultés

Et l'aspect peinture est « moyen » pour la carrosserie que le client voit... On développe des lignes d'électrodéposition.
Usinor trouve un moyen d'avoir un aspect peinture correct

Par le procédé de galvanisation. C'est le procédé Extragal (GI) : un ensemble d'innovations pour maîtriser les ondulations de la surface de zinc et les défauts de manque de métal.



Peinture et caisson en position horizontale

On voit réapparaître la rugosité du substrat.

Peinture et caisson en position verticale

Effet très clair de la gravité: on voit réapparaître également le substrat

L'emboutissabilité: une suite d'outils à maîtriser.


Autre demande des automobilistes: aidez-nous à faire de jolies formes... C'est ça qui fait vendre. Emboutissabilité.

- Pas de contrainte majeure sur la résistance mécanique...

il faut donc des tôles très formables

- Ceci a entraîné toute une série de modifications très importantes le long de la chaîne de production:
- L'élaboration sous vide: C et N mini.

Sollac Dunkerque
Poche acier de 240 t
H : 10 m
Øi plongeurs : 0,6 m
Øi : 2 m
Immersion : 0,5 m
Vitesse de circulation : 100 à 150 t/min




L'emboutissabilité: une suite d'outils à maîtriser.

Captation du C et N restant, même après traitement sous vide, maîtrise de la taille de grain et de son orientation:

- introduction de quantités très bien calibrées de Ti, Nb, .. pour précipiter le C et N restant.

Maitriser la précipitation pour contrôler la taille de grain pendant le laminage à chaud.

Maitriser la texture pendant le recuit.
Développement des recuits continus « pensés » pour ces produits.




Plus récemment

Une nouvelle demande est apparue plus récemment : celle d'alléger les automobiles, afin de diminuer leur consommation et, donc, leurs émissions de CO₂. La législation Européenne prévoit plusieurs baisses sur les flottes de véhicules.

Pour les aciers,
concurrence des
alliages légers (Al,
Mg) et des
composites →
renforcer la
résistance des aciers
pour baisser les
épaisseurs mais.....



émissions de CO₂ en g/km pour la flotte de véhicules, en bleu et estimée pour les nouveaux véhicules , en rouge.



Plus résistant... mais....


Sans détruire trop:

- La possibilité de mettre en forme
- La soudabilité (garder des Ceq faibles)
- En améliorant la résistance au crash des véhicules
- En maintenant les performances de résistance à la corrosion
- Le tout , en grande quantité avec une qualité régulière...





Plus résistant... en restant formable

- Un gros travail d'optimisation des phases pour monter la résistance sans détruire la ductilité. Plusieurs générations de nouveaux aciers
- Des chimies adaptées et des traitements thermiques sophistiqués.
- Résistants à la corrosion?



Plus résistant en restant galvanisable


Les nouveaux aciers contiennent Si, Mn, Al. Ces éléments s'oxydent au cours du recuit avant galvanisation. Il faut maîtriser l'atmosphère: $P(O_2) = f(t)$



Les aciers HSS... partout. Quels outils?

Les voitures modernes incorporent de plus en plus d'acières à hautes caractéristiques: HSS, VHSS, UHSS. Les outils actuels limités pour maîtriser l'atmosphère et le traitement thermique... Nouvelles lignes adaptées ou rupture?

- Cycle thermique particulier + gestion de l'atmosphère
- Revêtements sous vide?
- Ou le Traitement Thermique chez le client?



Qu'en tirer pour aujourd'hui?

2013 n'est pas 1973.

- Assiste-on vraiment à une cassure? Si oui, l'Europe n'a pas d'autre choix que le haut de gamme.
- L' automobile cherche des solutions hors acier, notamment pour les pièces d'aspect.. L'acier restera pour les pièces de structure.
- Le marché de l'énergie est probablement très attractif mais que choisir? Éolienne, thermique (solaire, charbon, nucléaire) , extraction pétrole et gaz? Les outils éventuels sont très différents.
- Quel outil pour l'automobile? Un recuit avant galvanisation sophistiqué? Une rupture vers le vide? Un basculement vers des traitements thermiques chez le client?
- L'avenir est ouvert: c'est inquiétant ou c'est intéressant.